



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Faks: 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id

Pos-el: surat@pn_bantul.go.id

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI TANGGAP DARURAT BENCANA GEMPA BUMI DAN KEBAKARAN Periode Triwulan III Tahun 2019

A DASAR HUKUM

- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor: W13-U5/ 38 /KP.05.4/ VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2019 tentang Pembentukan Tim Siaga Bencana pada Kantor Pengadilan Negeri Bantul

B OBYEK EVALUASI:

1. Tim Penanganan Bencana
2. Sarana Prasarana
3. Perlengkapan dan Peralatan
4. Ceklist Pemeriksaan Fungsi dan Masa Kadaluarsa

C. KRITERIA/ACUAN:

1. SOP tentang Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi
2. SOP tentang Penanggulangan Kebakaran
3. Tupoksi dan uraian tugas masing-masing tim
4. Dokumen-dokumen pendukung seperti ceklist fungsi peralatan pendukung

D TEMUAN:

1. Uraian Tugas
 - Ditemukan beberapa anggota Tim Penanganan Bencana sudah mutasi ke tempat lain sehingga perlu pembaruan dalam susunan tim.
2. Sarana Prasarana
 - Perubahan tata ruang terutama terkait jalur evakuasi sudah tidak sesuai lagi
 - Penempatan Alarm tanda bencana jauh dari petugas
3. Perlengkapan dan Peralatan;
 - Belum dilengkapi helm sebagai tanda coordinator tim-tim kebencanaan
4. Ceklist Kebersihan dan Pengamatan Langsung.
 - beberapa jalur evakuasi berubah

E. SEBAB:

1. Uraian Tugas
 - Beberapa anggota Tim Penanganan Bencana sudah mutasi ke tempat lain sehingga perlu pembaruan dalam susunan tim.
2. Sarana Prasarana
 - Perubahan tata ruang terkait dengan partisi dan perpindahan ruang
 - Penempatan Alarm tanda bencana jauh dari petugas dikarenakan perubahan tempat
3. Perlengkapan dan Peralatan;
 - Beberapa Helm atau topi sudah tidak ada lagi
4. Ceklist fungsi peralatan dan masa kadaluarsa
 - Jalur evakuasi kurang sesuai lagi



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Faks: 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id

Pos-el: surat@pn_bantul.go.id

F. AKIBAT:

1. Uraian Tugas
Terjadi kekosongan tim dalam penanganan bencana, khususnya koordinator
2. Sarana Prasarana
 - Jalur evakuasi terutama menuju titik kumpul membingungkan dan sulit dicapai
 - Penempatan Alarm tanda bencana jauh dari petugas menyebabkan terlambatnya peringatan dini bencana
3. Perlengkapan dan Peralatan;
 - Identitas coordinator tim penanganan bencana sebagai komando atas fungsi semakin tidak jelas dan memperlambat dalam penanganan tanggap darurat bencana
4. Ceklist fungsi peralatan dan masa kadaluarsa
 - Jalur evakuasi perlu disesuaikan dengan akses yang mudah dan cepat dijangkau

G. REKOMENDASI:

1. Agar penyusunan kembali dan pembaruan tim penanganan tanggap darurat bencana, untuk mengantisipasi mutasi dan rotasi pegawai perlunya ditunjuk coordinator yang bersifat ex officio.
2. Agar jalur evakuasi disusun kembali terutama akses yang lebih mudah dan lebih cepat menuju ke Titik Kumpul
3. Agar Penempatan Alarm Tanda Bahaya yang lebih mudah di jangkau, terutama dekat dengan petugas keamanan
4. Perluanya kelengkapan peralatan seperti helm sebagai tanda identitas coordinator tim sehingga penanganan bencana lebih terkoordinasi dan lebih cepat ditangani.
5. Agar penempatan jalur evakuasi ditempatkan di tempat yang mudah terlihat dan searah

Mengetahui;
Sekretaris

WIRATNO, S.H..
NIP.19720213 1993031 002

Bantul, 2 November 2019
Kasubag. Umum dan Keuangan

JOHAN WAHYUDI, S.E.
NIP. 19770422 200912 1 001